

Číslo	Umístění	Materiál	Výrobce	Stav	Závady	Spínání	Hlavní jištění	Jištění fází	Počet svítidel napojených na RVO	GPS X	GPS Y	Poznámka
RVO 1	zapuštěný ve zdi	plast	DCK Holoubkov	1 - vynikající		soumrakové čidlo	25	20	20	49.4030922505	17.1698825414	
RVO 2	na stožáru E.ON/ČEZ	plech	Energetické strojírny Brno	3 - dobrý		soumrakové čidlo	50	16	10	49.4045073288	17.1733123998	
RVO 3	v budově	plast	nezjištěno	1 - vynikající		soumrakové čidlo	63	25	32	49.4034563358	17.1732087899	
RVO 4	volně stojící v zeleni	plech	nezjištěno	2 - velmi dobrý	zrezivělé panty	soumrakové čidlo	25	16	4	49.4041348123	17.1729010511	hřiště, kurt